



БПОУ РА «Горно-Алтайский педагогический колледж»
Акт обследования общежития БПОУ РА «ГАПК» №3

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РЕСПУБЛИКИ АЛТАЙ
Бюджетное профессиональное образовательное учреждение Республики Алтай

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ общежития БПОУ РА
«Горно-Алтайский педагогический колледж» №3

2016 г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор БПОУ РА «ГАПК»

О.Г. Облецова

« _____ » марта 2016 г.



Акт обследования
общежития БПОУ РА «ГАПК»
на предмет доступности объекта и услуг для инвалидов и других МПН

1. Территория, прилегающая к зданию

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Вид работ
1.1	Вход на территорию	Нет						
1.2	Путь движения на территории	Есть	1.4	1	Отсутствует обозначение направления движения ко входу. Отсутствуют бортики на путях движения инвалидов на креслах-колясках ко входу.	Все	Установить тактильное и цветное обозначение пути к главному входу. Установить бортики.	Орг ТСР ТР
1.3	Лестница (наружная)	Нет						
1.4	Пандус (наружный)	Нет						
1.5	Автостоянка и парковка	Нет						

Заключение по зоне

Наименование зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Территория, прилегающая к зданию	ДУ - В	Организационные мероприятия ТСР Текущий ремонт

2. Вход в здание

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Вид работ
2.1	Лестница (наружная)	Есть	1.5	2	Отсутствует цветовое обозначение границ лестницы. Отсутствуют поручни.	С О	Установить контрастное цветовое обозначение первой и последней ступеней. Установить оградительные поручни.	Орг ТСР ТР
2.2	Пандус (наружный)	Есть	1.5	1	Соответствует требованиям нормативных документов			
2.3	Входная площадка (перед дверью)	Есть	1.5	2	Отсутствует противоскользящее покрытие.	Все	Установить нескользкое покрытие.	Орг ТСР ТР
2.4	Дверь (входная)	Есть	1.5	2, 3	Закрывание двери не регулируется.	Все	Установить регулируемый доводчик с задержкой закрывания	Орг ТСР

2.5	Тамбур	Есть		4	Отсутствует оборудованное место для собак-поводырей.	С	Оборудовать специальное место для собаки-поводыря.	Орг ТР ТСР
	Общие требования к зоне			1	Отсутствует системная информация на входе.	Все	Организовать систему информации с цветовым и тактильным обозначением препятствий.	Орг ТР ТСР

Заключение по зоне

Наименование зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Вход в здание	ДУ – В	Организовать ситуационную помощь инвалидам и МГН на входе в общежитие ГАПК в виде сопровождения персоналом: - внести соответствующие изменения в Коллективный договор; - закрепить соответствующих сотрудников с внесением соответствующих функций в должностные обязанности. Провести реконструкцию крыльца с установлением нескользкого покрытия и оградительными поручнями.

3. Пути движения внутри здания

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Вид работ
3.1	Вестибюль	Есть		5-8	Не продуман рациональный маршрут инвалидов и МГН к жилым помещениям,	все	Продумать и обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне	Орг ТР ТСР

					санитарно-гигиеническим помещениям. Наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу). Отсутствие комплексной информации о пути направления движения со схемой расположения и функциональным назначением помещением. Отсутствие горизонтальных поручней вдоль стен.		целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям, обеспечив комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие, в т.ч. со знаками опасности). Установить поручни вдоль стен на путях движения МГН.	
3.2	Лестница (внутри здания)	Есть		9-11	Отсутствие второго поручня. Лестницы не дублируются подъемными устройствами.	К,О,С,	Установить нормативные поручни на высоте 0,9м с правой стороны и горизонтальным завершением на 0,3м. Для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСР (лестницехода).	Орг ТР ТСР
3.3	Пандус	Нет						
3.4	Лифт	Нет						
3.5	Дверь	Есть		12-14	Ненормативное размещение информационных обозначений помещений.	Все	Установить информационные рельефные таблички к каждому помещению рядом с дверью на	Орг ТСР

							высоте от 1,4 до 1,75м со стороны дверной ручки.	
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	Есть		20	Нарушены требования к их оформлению расположению схем эвакуации.	Все	Схемы эвакуации установить на уровне зрения, продублировать шрифтом Брайля.	ТР

Заключение по зоне

Наименование зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Пути движения внутри здания	ДУ – И (К, О, С) ДП – И (Г)	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт

4. Жилые помещения

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания содержание	Работы по адаптации объектов		
		Есть/нет	№ на плане	№ фото		Значимо для инвалида (категория)	содержание	Вид работ
4.1	Жилые помещения (комнаты)			15	Не закреплены места для проживания инвалидов.	Все	Выделить места для проживания инвалидов с обустройством всех функциональных помещений. Установить систему экстренного вызова персонала.	Орг, ТСП, ТР

Заключение по зоне

Наименование зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Жилые помещения	ДП – И (Г) ДУ – И (О,С) ВНД – И (К)	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт

5. Санитарно-гигиенические помещения

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		Есть/нет	№ на плане	№ фото	содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Вид работ
5.1	Туалетная комната	Есть		16-19	Отсутствие туалета для инвалидов. Нет оборудованных санитарно-гигиенических помещений для МГН. Отсутствие кнопки вызова персонала.	Все	Необходимо обустроить универсальные туалетные кабины и раковины (желательно с разделением на мужскую и женскую). Установить кнопку вызова персонала.	Орг, ТСП, ТР
5.2	Душевая/ванная комната	Есть		20, 21	Отсутствие душевой комнаты для инвалидов.	Все	Оборудовать душевые кабины в соответствии с требованиями нормативных документов	Орг, ТСП, ТР
5.3	Бытовая комната	Есть		22-24	Может быть использована всеми категориями инвалидов			

Заключение по зоне

Наименование зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Санитарно-гигиенические помещения	ВНД – И (К, О, С) ДП – И (Г)	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт

6. Система информации

№п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		содержание	Значимо для инвалида (категория)	содержание	Вид работ
6.1	Визуальные средства	Нарушение нормативных требований к размещению визуальной информации.	Все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объектов (см. рекомендации к приложениям 1-5)	Орг ТСП ТР
6.2	Акустические средства	Не выделены специально оборудованные места с возможностью усиления звука (индукционной петлей) в местах проведения мероприятий (актовый зал, учебная аудитория).	Г		
6.3	Тактильные средства	Отсутствие дублирования информации тактильными средствами.	С		
	Общие требования к зоне	Нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования и однозначного опознания объектов и мест посещения.	Все		

Заключение по зоне

Наименование зоны	Состояние доступности	Рекомендации по адаптации
Система информации (и связи на объекте)	ВНД	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон общежития БПОУ РА «ГАПК»

№п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ на фото
1	Территория, прилегающая к зданию	ДУ – В	1.4	1
2	Вход в здание	ДУ – В	1.5	1-4
3	Пути движения внутри здания	ДУ – И (К, О, С) ДП – И (Г)		5-14, 20
4	Жилые помещения	ДП – И (Г) ДУ – И (О,С) ВНД – И (К)		15
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД – И (К, О, С) ДП – И (Г)		16-24
6	Система информации (и связи на объекте)	ВНД		

Итоговое заключение о состоянии доступности общежития БПОУ РА «ГАПК»

Объект признан доступным частично для инвалидов.

Для повышения уровня доступности для всех категорий инвалидов необходимо организовать оказание ситуационной помощи сотрудниками общежития с закреплением функциональных обязанностей в должностных инструкциях, обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно-гигиеническим помещениям.

Для обеспечения полной доступности объекта для **инвалидов с патологией опорно-двигательного аппарата** требуется установка оградительных поручней на входной площадке главного входа, нормативных поручней на лестницах и вдоль стен.

Для обеспечения условной доступности для **инвалидов с нарушениями слуха** в актовом зале и учебной аудитории необходимо выделить не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука. При необходимости обеспечить доступ сурдопереводчика.

Для обеспечения условной доступности объекта для **инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках**, необходимо информационное сопровождение от входа на территорию, установка бортиков на путях движения по территории, а также выделение зоны проживания.

Обеспечение доступности для **инвалидов с нарушениями зрения** на первом этапе может решаться путем оказания ситуационной помощи на всех зонах, что обеспечит условную доступность объекта; при комплексном развитии системы информации на объекте с использованием контрастных цветовых и тактильных направляющих на всех путях движения, в т.ч. на прилегающей территории, дублировании основной информации рельефно-точечным шрифтом и акустической информацией может быть достигнута полная доступность объекта.

Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта
1.	Территория, прилегающая к зданию	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт
2.	Вход в здание	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт
3.	Пути движения внутри здания	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт
4.	Жилые помещения	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт
5.	Санитарно-гигиенические помещения	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт
6.	Система информации (и связи) на объекте	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт

Состояние доступности после выполненных работ

Категория инвалидов	Решение о доступности	Виды работ	Состояние доступности после выполненных работ
К	ВНД	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт	ДП
О	ДУ	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт	ДП
С	ВНД	Организационные мероприятия ТСП Текущий ремонт	ДП
Г	ДУ	Организационные мероприятия ТСП, Текущий ремонт	ДП

Руководитель рабочей группы Социальный педагог Волкова Н.В

Члены рабочей группы:

Социальный педагог Бапинова С.П.

Заведующий хозяйством Сафронов В.Н.

Handwritten signatures and initials in blue ink.

В том числе:

представители общественных
организаций инвалидов

Тымтышева Л.Б.

Handwritten signature in blue ink.

представители организации,
расположенной на объекте

Зам.директора по воспитательной работе Быкова Е.Н.

Handwritten initials in blue ink.

Управленческое решение согласовано «___» _____ 20__ г. (протокол №___)
Комиссией (название). _____




Схема 1

- 1А, 2А** Входная группа
- 3** Автостоянка, парковка
- 4** Пути движения на территории общежития
- 5** Лестница наружная
- 6А** Санитарно-гигиенические помещения
- 7А** Путь в спортивно-оздоровительный комплекс

ФОТО 1



ФОТО 2






ФОТО 3-4



ФОТО 5-8

ФОТО 9-11





ФОТО 12-14