

УТВЕРЖДАЮ

Директор ВПОУ РА «ГАПК»

Облецова О.Г.

2022 г.



Акт обследования №4

ДОЛ «Манжерок» на предмет доступности образовательных услуг для инвалидов и других МГН

1. Территория, прилегающая к лагерю

фото 1. Территория, прилегающая к лагерю





фото 2. Вход (один из входов) на территорию



фото 3. Пути движения на территории



фото 4. Путь (пути) движения на территории



№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимости для инвалидов (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть/нет	№ на плане	№ фото				
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	2	- Отсутствует доступные для МГН элементы информации об объекте (п. 4.1.1 СП 59.13330.2012)	все	- Повесить уличный стенд/вывеску с дублированным шрифтом Брайля	ТСР, Орг
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	6-7	- Неровная поверхность (в т.ч. насыпная поверхность) - отсутствуют оборудованные места отдыха МГН; - Большая территория ОСИ (несколько корпусов) рекомендуется установить уличную меммосхему	К О С	- Укладка территории тротуарной плиткой с нанесением цветовой и тактильной маркировки; - установить скамейки для людей с ограниченными возможностями передвижения;	Стр, ТСР, Орг
1.3	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-

1.4	Пандус (наружный)	нет	-	-	-	-	-	
1.5	Авгостоянка и парковка	есть			Не выделены места для транспорта инвалидов	все	Выделить место, рядом с обустроенным входом в здание	ТР, ТСР, Орг
	ОБЩИЕ требования к зоне		1-4		- отсутствует информационная поддержка МГН на всех путях движения - рекомендуется организация мест отдыха на участке - передвижение МГН по участку (территории лагеря) затруднено	все	- обеспечить доступное в том числе для МГН элементы информации об объекте;	Стр, ТСР, Орг

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию	ВНД	-	1-4	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР, Стр

Комментарий к заключению: На пути движения к объекту отсутствуют средства поддержки инвалидов. Поверхность пути на территории не имеет крупноструктурных материалов, на пути движения отсутствуют выступающие объекты. Однако пути движения затруднительны для инвалидов, передвигающихся на кресле-коляске. Также в виду большой территории рекомендуется установить схему передвижения по территории, адаптированную для слабовидящих.

2. Вхід в корпус

Фото 5. Лестниця (наружная)




Фото 7. Дверь входная




Фото 6. Место для пандуса (наружного)




Фото 8. Тамбур



2. Вход в корпус

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значимость (категория)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть / нет	№ на плане	№ фото				
2.1	Лестница (наружная)	есть	-	5	- не дублируются подъемными устройствами - краевые ступени лестничных маршей не выделены цветом или фактурой (п. 4.1.12 СП 59.13330.2012)	Все	- Разместить предупреждающие уличные тактильные плиты перед лестницей (с обеих сторон) - установить пандус с торцевой стороны жилого корпуса	ТСР, ТР, Орг
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	6	- ненормативный пандус (не соответствует нормам уклона, покрытие, поручни)	К	- пандус рекомендуется обустроить согласно СП 59.13330.2012 ; - рекомендуется установить	Рек, Орг

						кнопку вызова персонала (переговорное устройство) с закреплением ответственного сотрудника за встречу и сопровождение МГН на объекте;	
2.3	Входная площадка (перед дверью)	нет	-	-	нет информации об ОСИ, дублированной рельефными знаками (шрифтом Брайля);	С	-
2.4	Дверь (входная)	есть	7	- отсутствует предупреждающая тактильная информация перед дверью; - круглая ручка	К, О	- рекомендуется установить доводчик, обеспечивающий поддержку автоматического закрывания дверей, продолжительность не менее 5 секунд и усилием не более 19,5 Нм. - заменить ручку на скобообразную;	Орг, ТСР
2.5	Тамбур	есть	-	8	Замечаний нет;	-	-


ОБЩИЕ требования к зоне			4-8	- отсутствует системная информации на входе;	все	- организовать систему информации на входе	Орг, ТСР
-------------------------	--	--	-----	--	-----	--	----------

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
2. Входа (входов) в здание	ВНД-И (К), ДЧ-И (Г, У, О)		4-8	ТР, индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), Орг, Реконструкция

Комментарий к заключению: Наружная лестница не продублирована пандусом;

Фото 9. Коридор



3. Пути движения внутри жилого корпуса

Фото 10. Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)




Фото 11. Коридор (медицинский корпус)



Фото 12. Дверь (медицинский корпус)



3. Пути движения (в т. ч. пути эвакуации)

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значимость для инвентаризации (категория горюч.)	Работы по адаптации объектов	Виды работ
		есть	/ нет						
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть			9, 11	<ul style="list-style-type: none"> - Рекомендуется предусматривать световые маячки. - отсутствие комплексной информации о пути и направлении движения со схемой расположения и функциональным назначением помещений; - отсутствуют горизонтальные поручни вдоль стен, согласно ГОСТ Р 51261; - наличие функциональных препятствий (двери, открывающиеся наружу); 	все	<ul style="list-style-type: none"> - Рекомендуется предусматривать световые маячки. Зоны "возможной опасности" с учетом проекции движения дверного полотна должны быть обозначены контрастной цветом окружающего пространства краской для разметки. - обозначить на схемах наиболее оптимальные пути движения к зоне целевого назначения и санитарно- 	Орг, ТСР, ТР

							гигиеническим помещением, обеспечив их комплексной информацией (цветовые и тактильные направляющие); - установить поручни вдоль стен;	
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	9	<ul style="list-style-type: none"> - отсутствуют поручни вдоль стен; - Нет тактильной информации перед маршем лестницы; - Нет контрастной маркировки крайних ступеней/ окрашены все ступени целиком/ контрастная маркировка на подступёнках; - лестница не дублируется подъемным устройством; 	К О С	<ul style="list-style-type: none"> - для преодоления вертикальных препятствий требуется приобретение ТСР (лестницехода) - Установить тактильную плитку за 0,8 м до начала марша по длине лестницы - Нанести контрастную маркировку на проступь крайних ступеней 	-	
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	нет	-	-	-	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	10,12	- Ненормативное размещение информационных	все	- Установить информирующие	Орг, ТСР

				обозначений помещений; - Слишком высокие пороги в жилом корпусе;		обозначения помещений: рядом с дверью, со стороны дверной ручки на высоте 1,4 до 1,75 м. дублирование рельефными знаками - реконструкция дверных порогов;	
3.6	Пути эвакуации (в т. ч. зоны безопасности)	есть	10	Замечаний нет	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	9-12	- Необходимо установить предупредительную информацию о препятствии	К	- По возможности устанавливать предупредительную информацию (тактильную, визуальную, звуковую) о препятствии (перед дверными проёмами, ходами на лестницы, перед поворотом коммуникационных путей)	Орг, ТСР

II Заключение по зоне:

Состояние доступности	Приложение	Рекомендации
-----------------------	------------	--------------

Наименование структурно-функциональной зоны		№ на плане	№ фото	по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	НД-И (К), ДУ-И (Г, У, О)	-	9-12	индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), ТР, Орг

Комментарий к заключению: есть необходимость приобрести информирующие обозначения для инвалидов по зрению. Комната для детей с ограниченными возможностями следует размещать только на первом этаже, т.к. уклон лестницы слишком большой для мобильных подъемных устройств;

4. Зона целевого посещения объекта

Фото 13. Кабинетная форма обслуживания




Фото 14. Зальная форма обслуживания



Фото 15. Зальная форма обслуживания



Фото 16. Зальная форма обслуживания (выход на сцену)



4. Зона целевого посещения объекта

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		№ на плане	№ фото	Выявленные нарушения и замечания	Значи мо для инвал ида (катег ория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет						Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания Мешпункт Администрации	Есть	-		13	- Информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов	С Г У	- Информация на шрифте Брайля; - Организовать сурдоперевод или установить индукционную систему (переносную); - Информация на ясном языке	ТСР, Орг
4.2	Зальная форма обслуживания Клуб Эстрада Столовая	Есть	-		14-16	- Информация (или способ её подачи) не приспособлен для инвалидов - Не обеспечен выход на сцену	С К У	- Организовать сурдоперевод или установить индукционную систему (переносную); - Оборудовать пандус	Стр, Орг, ТСР
4.3	Прилавоочная форма обслуживания	нет	-		-	-	-	-	-


4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне		-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К), ДП-И (У, О) ДУ-И (Г)	-	14-16	Орг, ТСР, Стр

5. Зона целевого назначения здания. Жилые помещения

Фото 17. Спальная комната



5. Зона целевого назначения здания. Жилые помещения

Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Работы по адаптации объектов	Виды работ
	есть/нет	№ на плане	№ фото			
Жилые помещения	есть	-	17	- не закреплены места для проживания инвалидов на креслах колясках	- выделить зону проживания инвалидов на креслах-колясках (с возможность размещения в них и других МГН), на первом этаже ближайшего к главному выходу корпуса	Орг, ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)**
		№ на плане	№ фото	
Жилые помещения	ВНД	-	17	Орг, ТСР

6. Санитарно-гигиенические помещения

Фото 17. Туалетная комната (медицинский корпус)



Фото 18. Душевая комната (медицинский корпус)



Фото 19. Зона для размещения санитарно-бытовых помещений МГН




Фото 20. Раковины



6. Санитарно-гигиенических помещений

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания	Значи мо для инваиди (катег о-рия)	Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото			Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	17	Туалет не приспособлен для посещения инвалидами категории К, О	К	- Оборудовать хотя бы одну универсальную кабину, доступную для всех категорий инвалидов. По возможности увеличить размеры туалетной комнаты до 1,65 (ширина) и 1,8 – (глубина), чтобы рядом с унитазом было пространство для размещения кресла-коляки необходимо поставить поручни. И кнопку вызова для МПН	Стр, Орг, ТСР


5.2	Душевая/ ванная комната	есть	-	18	- отсутствуют поручни - размеры душевой не соответствуют п. 3.69*	-	- оборудовать не менее одной кабины для инвалидов на кресле коляске	ТСР, Стр
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	нет	-	-	-	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне			17-20	- Отсутствует универсальная кабина, доступная для всех категорий инвалидов	К, О	Для устранения замечаний – необходимо построить санитарно-бытовые помещения (с подведением воды), на территории, изображённой на фотографии (рядом с корпусом № 1)	Стр

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
5. Санитарно-гигиенических помещений	ВД-И (К), ДП-И (У) ДУ-И (Г, О)	-	21-24	Стр, Орг, ТСР

Комментарии к заключению: Санитарно-бытовые помещения жилых корпусов находятся на улице. Для МГН, необходимо построить душевую комнату и туалет в тёплом помещении, находящегося неподалёку от корпуса №1

7. Системы информации на объекте



7. Система информации на объекте

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания	Значимо для инвентаризации (категория)	Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане			№ фото	Содержание
6.1	Визуальные средства	Есть		-	все	-	-
6.2	Акустические средства	Есть	-	-	все	-	-
6.3	Тактильные средства	нет	-	Отсутствие дублирования информации на тактильными средствами	С	Приобрести тактильные средства информации	ТСР
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-нарушены требования непрерывности информации, своевременного ориентирования, однозначного опознания объектов и мест посещения	все	Организовать размещение комплексной системы информации на всех зонах объекта	ТСР

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
6. Системы информации на объекте	ДП-И (У, О, К), ВНД-И (Г)	-	-	индивидуальное решение с ТСП

Комментарии к заключению: системы средств информации должны быть комплексными – для всех категорий инвалидов (визуальными, звуковыми, тактильными). Знаки и символы должны быть идентифицируемыми в пределах здания, комплекса сооружений, района расположения объектов; они должны соответствовать нормативным документам по стандартизации.

Итоговое заключение о состоянии доступности ДОЛ «Манжерок»

Детский оздоровительный лагерь «Манжерок» признан доступным для всех категорий населения при условии оказания ситуационной помощи.

Для решения вопросов доступности для всех категорий инвалидов в качестве безусловно обязательных мер требуется, прежде всего, установить информацию об ОСИ у входа на территорию, организовать автостоянку, адаптировать дорожки на территории объекта, организовать оказание ситуационной помощи инвалидам, закрепить функциональные обязанности в должностных инструкциях

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с умственными нарушениями необходимо оборудовать универсальные санитарно-гигиенические помещения, с установкой кнопки вызова персонала. Также необходимо одну жилую комнату адаптировать для инвалидов. Также необходимо установить личный стелд со схемой движения и расположением корпусов лагеря.

Для обеспечения частичной доступности для инвалидов с патологией опорно двигательного аппарата требуется установка ограждающих поручней на вдоль стен. А также обустройство мест отдыха (установка скамеек) для инвалидов.

Для обеспечение условной доступности объекта для **инвалидов с нарушениями слуха** необходимо выделить в зале не менее 5% специально оборудованных мест с возможностью усиления звука, а также организовать сурдоперевод при оказании услуг (установить индивидуальную петлю).

Для обеспечение условной доступности объекта для **инвалидов передвигающихся на креслах-колясках**, требуется комплексное оборудование входа для инвалидов на креслах-колясках с установкой нормативного пандуса на входе в жилой корпус с обеспечением информационного сопровождения от входа на территорию, а также выделением зоны проживания на первом этаже, максимально приближенному ко входу с обустройством всех функциональных помещений в этой зоне. Для обеспечения условной доступности для объекта для этой категории инвалидов требуется строительство отдельного теплого туалета и душа, а также оказание ситуационной помощи со стороны персонала.

Управленческое решение

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Организационные мероприятия, текущий ремонт, ТСР, Стр
2	Вход (входы) в здание	ТР, индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), Орг, Реконструкция
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	индивидуальное техническое решение (с использованием ТСР), ТР, Орг
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Орг, ТСР, Стр
5	Санитарно-гигиенические помещения	Стр, Орг, ТСР
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	индивидуальное решение с использованием ТСР
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ТР, ТСР, Орг

8	Все зоны и участки	ТР, ТСР, Орг, КР, Стр
---	--------------------	-----------------------

Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1.	Территория, прилегающая к лагерю	ВНД
2.	Вход в лагерь	ВНД-И (К), ДЧ-И (Г, У, О)
3.	Пути движения по территории лагеря (в т.ч. пути эвакуации)	ВНД-И (К), ДУ-И (Г, У, О)
4.	Зона целевого назначения (целевого посещения объекта)	ВНД-И (К), ДП-И (У, О) ДУ-И (Г)
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД-И (К), ДП-И (У, О) ДУ-И (Г)
6.	Система информации на объекте (на всех зонах)	ДП-И (У, О, К), ВНД-И (Г)
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДУ-В

Руководитель рабочей группы Социальный педагог Волкова Н.В.

Члены рабочей группы: Социальный педагог Бапинова С.П.

Специалист по безопасности Беловолов М.В.

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов
представители организации, расположенной на объекте

Зам.директора по воспитательной работе Быкова Е.Н.

Тымтышева Л.Б.

Б3 -